



Bestyrelsens beretning 2012

I det forløbne år er der afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Arbejdet med inspektion af regnvandsledninger er fortsat i 2012 og alle regnvandsledninger er nu inspiceret og der er udført strømpeforing i Sørækken. Herudover er der konstateret behov for strømpeforing af regnvandsledning fra nummer 27 mod søen og dette bør udbedres indenfor de næste 2 år.

Vi mangler stadig af få tv-inspektion af spildevandsledninger af første- og midterrækken før gennemgangen af vores regn- og spildevandssystemer er gennemført.

Gennemgangen og udbedringer af fundne skader, har fundet sted i de sidste 2 år og har været ganske omfattende og relativt kostbar.

Bestyrelsen har dog fundet det nødvendigt at foretage disse undersøgelser og udbedringer under hensyntagen til anlæggenes alder og de større regnmængder, som forventes i de kommende år.

Bestyrelsen har endvidere med udgangspunkt i deklARATIONERNE arbejdet med definere retningslinjer for at sikre harmonien i vor bebyggelse i fremtiden. Der er udarbejdet to forslag om dette, som bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen bekræfter.